


- 1 ยิงเก็บหัวสกรู ให้เสมอเป็นระนาบเดียวกันกับพื้นพิวหน้าแพ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด
- 2 ทำความสะอาดบริเวณพื้นพิวแพ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดที่ต้องการฉาบปิดรอยต่อ โดยขจัดฟุ่นและสิ่งที่มีพลต่อการยึดเกาะ
- 3 พสมปูนฉาบปิดรอยต่อ สำหรับแพ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดกับน้ำสะอาด โดยใช้อัตรา ส่วนปูน 1 กก. : น้ำ 300 มล. ปั่นพสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 - กรณีงานอุดเก็บรอยหัวสกรู
 หลังจากปั่นปูนฉาบจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว จึงนำไปอุดโป๊วร่องหัวสกรูให้เต็ม โดย
 ใช้เกรียงยางหรือเกรียงโป๊วแล้วขัดให้เรียบเสมอพิว
 - กรณีการใช้ เทปพ้าตาข่าย (Fiber mesh)
 หลังจากนำปูนที่พสมแล้วไปอุดร่องรอยต่อของแพ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด จึงทำ การปิดทับด้วยเทปพ้าตาข่าย (Fiber mesh) โดยกดให้ติดแนบสนิทกับพื้นพิว แล้ว จึงปล่อยทิ้งไว้ให้ปูนเซ็ตตัวประมาณ 1 ชั่วโมง
- 4 ฉาบทับด้วยปูนฉาบปิดรอยต่อ สำหรับแพ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด โดยฉาบให้ พื้นพิวเรียบ
- 5 ปล่อยให้ปูนแห้งและแข็งตัวประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นใช้กระดาษทรายขัด เพื่อ ตกแต่งพิวหน้าให้เรียบ







TPI POLENE PUBLIC COMPANY LIMITED







Professional Formula JOINTING COMPOUND



ร เหนียวลื่น ยืดหยุ่นสูง



ไม่ยุบตัว ไม่แตกร้าว



แรงยึดเกาะสูง



ทำความสะอาดง่าย

